

Oggetto

Quadro di comando TS 971 – Guasto alla seconda presa UBS

Descrizione

In preparazione a una nuova interfaccia dati più moderna, la seconda presa UBS¹⁾ (2) per il quadro di comando TS 971 (1) verrà ritirata.



In questo modo, in futuro, il TS 971 offrirà ancora una presa UBS (3), come già avviene al momento con il quadro di comando TS 970. Il sistema UBS potrà continuare a essere utilizzato con componenti UBS elettrici come dispositivi di comando, rivelatori a induzione o barriere fotoelettriche.

Ulteriori informazioni relative all'interfaccia dati e alla sua utilità vengono pubblicate in informazioni tecniche a parte.

Figura



Avvertenze

- La modifica sarà implementata a partire da 05/2022.
- Attraverso scorte di magazzino possono essere effettuate consegne miste.

Avete ulteriori domande al riguardo? Il vostro referente del reparto Vendite è sempre a vostra disposizione: <http://gfa-elektromaten.com/en-DE/contact.html>

1) UBS: Universal Command sensor System