


Oggetto

Rimozione dei distanziatori dalla fornitura per i quadri di comando TS-B

Descrizione

I quadri di comando TS 959, TS 970 e TS 971 (1) vengono attualmente forniti con quattro distanziatori in plastica (2) da montare separatamente. Secondo i riscontri ricevuti sul campo, questi elementi vengono usati raramente e quindi spesso vengono smaltiti senza essere utilizzati. Per questo motivo, a partire dal mese 08/2022, per evitare sprechi rimuoveremo i distanziatori dalla fornitura standard dei quadri di comando. In caso di necessità, è possibile ordinarli separatamente come set di 4 pezzi con il n. d'art. 40016530 (3).

Figura



Articolo

Denominazione	Descrizione	Numero di articolo
Distanziatore TS-B	4 pz.	40016530

Avvertenze

Avete domande su questa novità? Il vostro referente del reparto Vendite è sempre a disposizione:
<https://gfa-elektromaten.com/en-DE/start.html>